日付 : R8. 06/26

車両チェックシート

管理番号 : 0638137

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年12月	2DG-FW1AHC	冷凍バン	FW1AH-123746

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
252,032km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,370 mm　幅：2,280 mm 高：2,480 mm　門高：2,440 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	割れ ミラーステーカバー

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。 エンジンキー3本(メイン×2)、キーレスリモコン1個。
記録簿	有（R6/11、R7/12）

タイヤ残量

単位 : mm

	10	9	
	7	9	
7	8	8	7
7	7	8	7
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	—	—	

素材 : アルミ　備考 : スペアー無し。リヤ8本再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10021 「B230610」	令和5年10月
【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール２段、左右・後上部LED庫内灯。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左両開き式サイド扉。看板跡有り。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CNA	令和5年
【備考】外気温+28℃　-35℃設定　　+21.4℃→-12℃確認(1ｈ)。稼動時間1842ｈ。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2304005131」	令和5年
【備考】PG寸法：全長1550mm。全幅2280mm。有効長1285mm。有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン付き。リモコン欠品。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ