日付：R8. 06/26

車両チェックシート

管理番号：0638139

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年03月	2RG-FEAV0	ドライバン	FEAV0-601083

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
53,233km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：4,350 mm　幅：1,760 mm 高：2,240 mm　門高：2,160 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ、キズ有り。アイドリングストップ付き。キャブルーフ凹み有。メインキー2本（スマートキー）、燃料タンクキー2本、ボディキー2本。
記録簿	有（R7/1～R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

	5	2	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール　備考：右前タイヤ段減り有り。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「22-6N2117」	令和5年
【備考】ラッシングレール２段。庫内灯２個。左サイドスライド式扉。			
跳ね上げゲート/ラジコン	パブコ	PRAM10-1475N 「S2301009034」	令和5年01月
【備考】庫内リモコン付き。ラジコン付き。最大荷重1,000Kg。　全長１５６０㎜、全幅１７９５㎜、有効長1310㎜、有効幅１６４５㎜。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ