日付：R8. 06/29

車両チェックシート

管理番号：0638141

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年05月	TKG-FC9JJAA	冷凍バン	FC9JJA-14597

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
323,881km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：5,740 mm　幅：2,090 mm 高：1,940 mm　門高：1,920 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	アンダーミラー取付割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	
燃料タンク	◎	100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。右ドア凹み。 エンジンキー2本(メイン×1)、ドアキー1本、キーレスリモコン１個、ボデーキー1本(固着使用不可)。
記録簿	有（H31/4～R8/2）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11		
	—	—		
1	1	3	3	
—	—	—	—	
スペア	3	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F175329」	平成29年04月
【備考】断熱材：サイド75mmリヤ100mm。ラッシングレール２段。庫内灯3ケ。水抜き穴前後2対。			
直結	東プレ	XV72L0C-T 「F175329」	平成29年04月
【備考】外気温24℃　+23℃ → -7℃ 1h確認。 加温付。稼動時間8836h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S80401780」	平成29年
【備考】PG寸法:全長1550mm全幅2080mm有効長1285mm有効幅2015mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン欠品。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ