日付：R8. 06/29

車両チェックシート

管理番号：0638142

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年02月	TPG-FEB50	クレーン付平	FEB50-561085

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
45,979km	150PS／110KW	A/T　デュオニック　６速	バキューム	長：3,580 mm 幅：2,080 mm 高：380 mm 門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	キャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ、汚れ。フロントインナーパネル修復跡。
エンジンキー1本。キーレスリモコン１個。

記録簿　有（H30/5～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7		
	—	—		
8	8	8	8	
—	—	—	—	
スペア	8	—		

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ		平成30年
【備考】アオリロープ穴3対。前たて板割れ。床板補修跡。			
クレーン５段/ラジコン	ユニック	URG295 「G400289」	平成30年01月
【備考】2.93t。ブーム5段。フックイン。アウトリガーワイド幅。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ