日付：R8. 06/29

車両チェックシート

管理番号：0638143

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年03月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7120521

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
76,240km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：6,150 mm　幅：2,290 mm 高：1,970 mm　門高：1,950 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー2本(メイン×2、キーレス付×1)。ボデーキー2本。

記録簿　有（H31/2～R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11		
	—	—		
11	11	11	11	
—	—	—	—	
スペア	7	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F177632」	平成30年02月
【備考】断熱材:サイド75mmリヤ100mm。ラッシングレール２段。左サイド扉片開き式。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。庫内灯3ケ。			
直結/スタンバイ	東プレ	XV72LSC-U 「F177632」	平成30年02月
【備考】外気温20℃ -30℃設定　+19.5℃ → -11.5℃　1h　確認。稼動時間1396h。スタンバイケーブル付。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6485D 「S81102783」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1550mm全幅2280mm有効長1285mm有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン付。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ