日付：R8. 06/29

車両チェックシート

管理番号：0638151

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年05月	TPG-XZU650M	クレーン付平	XZU650-0010217

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
24,368km	136PS／100KW	A/T　６速	バキューム	長：3,510 mm　幅：1,780 mm 高：370 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	〇	異音
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内、キズ、汚れ有り。
アイドリングストップ付き。
右ドア修復跡有り。
エンジンキー1本（メインキー1本）

記録簿　有（H30/10～R8/2）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7		
	—	—		
7	7	7	7	
—	—	—	—	
スペア	9	—		

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
クレーン付平	トーヨーボディ	「18120273」	平成30年
【備考】丸カンフック2対。アオリロープ穴3対。床板補修跡有り。			
クレーン３段/ラジコン	タダノ	TM-ZE263HR 「LB2514」	平成30年04月
【備考】3段ブーム。アウトリガー標準幅。2.63t。フックイン。ラジコン付き。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ