日付：R8. 06/29

車両チェックシート

管理番号：0638153

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年05月	TRG-NKR85R	クレーン付平	NKR85-7072068

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
68,931km	150PS／110KW	M/T　６速	バキューム	長：3,610 mm　幅：1,790 mm 高：360 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。エンジンキー1本（内、キーレス付1本）。スペアキー無し。
記録簿	有（H30/12、R2/11～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7		
	—	—		
7	7	7	7	
—	—	—	—	
スペア	9	—		

タイヤサイズ

	205/85R16	205/85R16	
	—	—	
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スペア		205/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成30年
【備考】ロープ穴3対。作業灯1ヶ。前方床板腐食、削れ、剥がれ有り。			
クレーン４段/ラジコン	タダノ	TM-ZE294HR 「LB2732」	平成30年04月
【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。敷板1対。アウトリガーワイド幅。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ