日付：R8. 06/29

# 車両チェックシート

管理番号：0638155

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| いすゞ | 令和1年12月 | 2PG-NPR88N | 散水車 | NPR88-7001618 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 27,455km | 150PS／110KW | M/T　6速 | バキューム | 長：　mm　幅：　mm<br>高：　mm　門高：　mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ◎ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ／ | |
| 電格ミラー | ／ | |
| ETC | ◎ | 標準 |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 鉄板 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ◎ | ビニールカバー付き。 |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | 〇 | R右ヒビ |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | 〇 | 左右カバー擦れ。 |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>100L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(メイン1)。エンジンキー1本。

記録簿　無（）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 8 | 7 | | |
| | — | — | | |
| 7 | 7 | 7 | 6 | |
| — | — | — | — | |
| スペア | 9 | — | | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 205/80R17.5 | — |

素材：スチール　備考：

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 散水車 | 酒井重工業 | ST4MB-1<br>「394」 | 令和1年08月 |

【備考】最大許容量:4000L。積載物:水。PTO付き。前方圧力散水、後方重力散水。吸水ホース付き。右側工具箱。

【備考】

【備考】

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |













【外装】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ |
|---|---|---|---|---|---|---|

【ボデー内】

| 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|