日付：R8. 06/29

車両チェックシート

管理番号：0638157

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年07月	2PG-FS84HZ	冷凍バン	FS84HZ-500722

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
523km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,350　mm 幅：2,270　mm 高：2,450　mm 門高：2,390mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0 未セットアップ
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　スマートキー2ケ。ドアキー2本。

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	12	12	
	12	12	
12	12	12	12
12	12	12	12
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPJ10449-4 「B250338」	令和7年05月

【備考】左側観音式サイドドア。ラッシングレール2段。パレティナガイド。エアリブ。結露防止シート。LED庫内灯2列。水抜き穴前後4ヶ所。キーストン。ジョロダーレール4列。ジョロダー本体及びハンドル2対。断熱厚みリヤ85mmサイド75mm。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SC-CNC 「583700278BL」	令和7年

【備考】-35度設定。1時間運転26.2℃→-3.6℃確認(外気温31度)。エンジン運転時間:7時間。モータ運転時間:0時間。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ