日付：R8. 06/29

車両チェックシート

管理番号：0638161

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年05月	2PG -CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7016255

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
498,582km	380PS／279KW	セミA/T　スムーサー　１２速	エアー	長：9,670　mm　幅：2,390　mm 高：2,650　mm　門高：2,580mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	／	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	〇	右サイド水侵入(動作OK)
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。エンジンキー1本。ボデーキー3本。コンソール欠品穴。Fガラス点傷多数。サイドマーカー不灯箇所有り(LED)
記録簿	有（R4/5～R7/5）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	11	11	
11	11	11	11
10	10	11	10

スペア	—	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

スペア	—	—

素材：スチール　備考：3軸目再生タイヤ。スペアタイヤ欠。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8KN700」	令和3年
【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。パレティナガイド。引き出しフック9対。渡し板。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T020177N」	令和3年02月
【備考】最大昇降荷重:1000kg。全長1570mm。全幅2330mm。有効幅2210mm。キャスターストッパー迄1370mm。ラジコン。キャスターストッパー固着。プラットホーム傾斜動作不良。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ