日付：R8. 06/30

車両チェックシート

管理番号：0638168

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年11月	QKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-30368

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
554,007km	380PS／279KW	A/T　エスコット　H/L　６速	エアー	長：9,650　mm　幅：2,400　mm 高：2,600　mm　門高：2,530mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材 センターローラー

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。メッキカバー付き。左サイドアンダーミラーカバー穴空き(テープ補修)

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　エンジンキー2本(メイン1)。ドアロックリモコン1ケ(動作未確認)。アドブルーキー1本。ボデーキー3本。コンソール欠品
穴。パワーゲート付き大型反射板取付土台欠損（現在反射板無し状態）

記録簿　有（H27/8～R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

	7	4	
	2	4	
1	5	4	5
9	7	6	14
スペア		6	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	245/70R19.5

素材：スチール　備考：4軸目スタッドレス。1.2軸目左段減り。3軸目右及び左内、4軸目再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DV590」	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対(損傷箇所有り)。センターローラー。庫内キズ汚れ。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG100H-B3MRA2 「14T1101101N」	平成26年11月
【備考】全長1560 mm、全幅2330 mm、有効幅2220 mm、ストッパー迄1350 mm、動最大昇降荷重:1000kg。庫内リモコン。ラジコン。下げ時最後自重で接地できない（体重かけると接地する）			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ