日付：R07. 07/28

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0737094

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年4月	TKG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7013202

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
197,871km	150PS/110KW	A/T　スムーサー	バキューム	長：3,340 mm 幅：1,660 mm 高：1,700 mm 門高：1,470 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、オイルパン、インタークーラーホース滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左右ドアウィンカー擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	リザーバタンク滲み
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー１本、ボディキー無し、フロントグリルぐらつき（ピン欠損）。

記録簿　有（R5/5～R7/2）

タイヤ残量

単位：mm

	1	1	
	—	—	
3	4	4	2
—	—	—	—
スペア		5	—

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H130630」	平成25年4月
【備考】ラッシングレール2段、左側スライド式サイドドア、二室式（スライド）庫内灯2ケ、90度ストッパー、エアリブ、断熱厚みリア75mm、サイド75mm、水抜き穴4ケ、庫内傷、汚れ、割れ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MP32LSD-P「H130630」	平成25年4月
【備考】-30℃設定、外気温28℃、1hで27℃→-3℃迄確認済。2エバ、スタンバイ付、、27℃アワーメーター8706h			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ