日付：R07. 08/04

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0737151

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年3月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7114124

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
512,243km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	冷え弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	社外オーディオ、電源入らない、アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり シートカバー付き
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	メッキカバー付き

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	○	リザーバタンクキャップひび
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー2本、ドアキー1本、室内部品外し穴、キャブルーフ凹み、フォグランプ左右欠

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	12	13	
	—	—	
13	13	11	10
—	—	—	—
スペア		1	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DE462」	平成30年
【備考】ラッシングレール２段、LED庫内灯3ケ、引出しフック5対、左ウイング内張穴空き、庫内キズ汚れ有り、床汚れ有り、ステンレス工具箱左右各1ケ			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「17T058507N」	平成29年5月
【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1570mm、全幅2330mm、有効幅2210mm、キャスターストッパー迄1350mm、ラジコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ