日付：R07. 08/04

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0737152

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年8月	TKG-FRR90S1	ダンプ	FRR90-7077377

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
126,685km	190PS/140KW	M/T　6速	エアー	長：3,140 mm 幅：2,010 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ曲がり伸縮不良
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	左右ドアウィンカーレンズ擦れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ、右キャップ欠損

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	リザーバタンクキャップひび
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ブリーザー汚れ
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRF4-17SY 「S60497185」	平成27年4月
【備考】Lゲート、手動コボレーン、前壁アングル補強、床面凹み、右側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









特記事項　R2/12走行距離:83,557km時クラッチOH(記録簿有)、ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、キャブルーフ凹み及びキズ有り、Fガラス点傷多数有り、追突防止装置左プロテクター欠損及び右側曲がり

記録簿　有（H27/12~R6/7）

タイヤ残量

単位：mm

	9	9	
	—	—	
7	6	6	6
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ