日付：R8. 07/02

車両チェックシート

管理番号：0738001

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和6年09月	2PG-FS74HZ	冷凍バン	FS74HZ-547978

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
76,478km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,380　mm 幅：2,260　mm 高：2,490　mm 門高：2,470mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。左ステップリフレクター割れ。スマートキー2ケ、ボデーキー2本。

記録簿　有（R7/8）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	9	9	
5	5	5	6
2	4	3	3
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアー無し

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	トランテックス	「V009K35-05」	令和6年
【備考】断熱リヤ、サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左両開き式サイド扉。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SC-CNC	令和6年
【備考】外気温＋27℃　-35℃設定　+23℃　→　-8℃　確認(1h)。　稼働時間580h。スタンバイケーブル付(片口のみ）。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「24T038156N」	令和6年
【備考】PG寸法:全長1575mm、全幅2240mm、有効長1270mm、有効幅2165mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。カートストッパー渋り。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ