日付：R8. 07/01

車両チェックシート

管理番号：0738004

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和1年06月	2PG-CG5CA	アルミウィング	JNCMB02G7KU043455

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
410,388km	390PS／287KW	M/T　7速	エアー	長：9,590 mm　幅：2,410 mm 高：2,610 mm　門高：2,540 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	〇	前デフミッドシール付近、ケース前側付近滲み。
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。オートクルーズ付。インパネポケット欠品。サイドミラー角度調整レバー欠品。 エンジンキー2本。キーレスリモコン１個。ボデーキー3本。燃料タンクキー2本。
記録簿	有（R3/6、R7/6）

タイヤ残量

単位：mm

	6	5	
	6	5	
5	4	5	3
6	5	4	4
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　備考：スタッドレス。3軸目4本再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D2312」	令和1年

【備考】ラッシングレール２段。鳥居型引き出しフック10対。庫内灯4ケ。90度ストッパー。スタンション穴4ケ。スタンション2本付。観音扉コンパネ入れ付。床板割れ、穴あき。エアージョロダー4列

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ