日付 : R8. 07/03

車両チェックシート

管理番号 : 0738017

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年03月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-131865

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
370,246km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,350 mm　幅：2,280 mm 高：2,240 mm　門高：2,160 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	△	ＬＥＤ 左反射板がた
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。エンジンキー2本(メイン1本)、ボデーキー4本(固着の為使用不可)。

記録簿　有（R7/3、R8/3）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	5		
	—	—		
9	9	8	7	
—	—	—	—	
スペア	13	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材 : スチール　備考 : リヤ4本再生タイヤ(ヒビ有り)

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	アルナ矢野	MA220638	令和5年01月

【備考】断熱:リヤ、サイド共に75mm。ラッシングレール2段。左右上部LED庫内灯。水抜き穴前後2対。左両開き式サイド扉。左サイドバンパー後方カバー欠品。ボデー左サイドパネル凹み。門口左下部凹み、台枠凹み。リヤ水切り凹み。右サイド台枠凹み、傷。観音扉ロックバー下部凹み。

直結/スタンバイ	菱重	TDJS50J-2L2	

【備考】外気温+32.4℃　-30℃設定　+32.4℃　→　+4℃　確認（1ｈ）。　稼働時間2775ｈ。

格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2212008543」	令和5年

【備考】PG寸法:全長1555mm、全幅2280mm、有効長1290mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ