日付：R8. 07/03

車両チェックシート

管理番号：0738018

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年08月	2DG-FR1AHG	アルミウィング	FR1AH-108438

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
648,572km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,660 mm　幅：2,400 mm 高：2,470 mm　門高：2,370 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き。ヒーター付き(不動)

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス キャブ内コントローラ欠損。庫内コントローラ有り。
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー4本(メイン3)。ドアロックリモコン1ケ。ボデーキー2本(異物噛み込み)。コンソール欠品穴。3軸目左右ショックにじみ。突入防止装置左右プロテクター欠損。キャブチルト不調(チルトアップ時手動で少し上げないとポンプ回らない)
記録簿	有（R4/8、R6/8～R8/2）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
7	8	8	6
6	5	15	6
スペア	1	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：スチール　備考：2軸目スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W037H86」	令和3年

【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ケ。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ。右側ウイング内張り穴空き(テープ補修)。左側アオリ内側亀裂。右観音ストッパーゴム欠損。右側樹脂工具箱。左右貫通バスケット。フェリーフック2対。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ