日付：R8. 07/03

車両チェックシート

管理番号：0738021

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年04月	2DG-FS1EHG	冷凍バン	FS1EH-100761

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
802,402km	410PS／302KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：9,430　mm　幅：2,260　mm 高：2,330　mm　門高：2,240mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール T型キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	〇	シャックル摩耗
エアサス	〇	リヤエアサス、エア漏れ、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内汚れ、傷有り。ナンバー灯欠品。エンジンキー５本（メインキー４本）キーレスリモコン１個。

記録簿　有（R4/4～R7/5）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
9	9	8	9
8	8	7	8
スペア	11	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：スチール　備考：タイヤサイズ違い(新車時前後275/80R225)　要交換

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本フルハーフ	VHB 「T7D9636」	令和2年
【備考】断熱材：リヤ・サイド共に75mm。ラッシングレール３段。庫内灯５個。前タテ物入れ有。間仕切り有。水抜き穴前後2対。ジョロダーレール４列。			
サブエンジン/スタンバイ/２エバ	菱重	TU100SAMーCNF 「999200240BL」	令和1年
【備考】外気温２１℃　－３５.０℃設定　＋２３．０℃→　－９．４℃　２h確認。スタンバイコード有。 冷凍機エンジンマフラー穴開き。前エバ内寸高さ2130mm、後エバ内寸高さ2120mm。稼働時間13337ｈ。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	飛石有(リペア 不可)









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ