日付：R8. 07/03

車両チェックシート

管理番号：0738022

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和1年07月	2PG-CG5CA	アルミウィング	JNCMB02G9KU043330

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
451,958km	390PS／287KW	M/T　７速	エアー	長：9,600 mm　幅：2,405 mm 高：2,615 mm　門高：2,545 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	バッテリー不良※１３０Ｆ５１×２個　キャブ内 傷･汚れ あり エンジンキー２本（メインキー２本）　燃料タンクキー１本　ボディキー２本※キーシリンダー固着
記録簿	有（R2/6～R8/1）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4		
	3	3		
3	3	3	3	
2	2	3	1	
スペア		4	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
スペア		245/70R19.5	—	

素材：アルミ　備考：タイヤパターン：ミックス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL（D-LWCKLG0T009775B） 「W8H6469」	令和1年

【備考】煽り２方開　セイコーラック２対　ラッシングレール２段　鳥居型引出しフック１０対　エアロール４列
LED庫内灯４個　９０度ストッパー１対

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ