日付：R8. 07/04

車両チェックシート

管理番号：0738035

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年10月	2RG-XZU712M	アルミウィング	XZU712-0006644

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
92,776km	150PS／110KW	A/T　６速	バキューム	長：4,510　mm　幅：2,100　mm 高：2,335　mm　門高：2,230　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ天井凹み　キャブ内 傷･汚れ あり　エンジンキー３本（メインキー２本）　ボディキー２本

記録簿　有（R2/7～R3/1、R6/1、R6/7、R8/1）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6		
	—	—		
4	4	4	4	
—	—	—	—	
スペア	8	—		

タイヤサイズ

	215/85R16	215/85R16	
	—	—	
215/85R16	215/85R16	215/85R16	215/85R16
—	—	—	—
スペア		215/85R16	—

素材：スチール　備考：タイヤパターン：ノーマル

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「989C2445」	令和1年
【備考】煽り２方開　セイコーラック１対　ラッシングレール２段　引出しフック４対　LED庫内灯２個　９０度ストッパー１対			
格納ゲート		PRAK10-6484N 「S00601962」	令和1年06月
【備考】庫内リモコン　全長1,170㎜（キャスターストッパー迄1,100㎜）×全幅2,030㎜（ステージ幅2,000㎜）　最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有







【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ