日付 : R8. 07/04

車両チェックシート

管理番号 : 0738036

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年07月	TPG-NKR85AN	ダンプ	NKR85-7083715

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
45,348km	150PS／110KW	M/T　６速	バキューム	長：3,050　mm　幅：1,600　mm 高：370　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ天井キズ凹み　キャブ内 傷･汚れ あり　エンジンキー１本（キーレスリモコン付メインキー１本）

記録簿　有（R7/10、R8/1）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	4	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材 : スチール　備考 : タイヤパターン：リブラグ（スペアはリブ）

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DT2-11SY 「S00673766」	令和1年06月

【備考】３転ダンプ　手動コボレーン　床板歪み

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
		無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ