日付：R8. 07/04

車両チェックシート

管理番号：0738039

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和7年04月	2DG-GK2ABA	セルフクレーン	GK2AB-102660

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
28,368km	260PS／191KW	M/T　7速	エアー	長：6,280 mm　幅：2,350 mm 高：180 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	メッキカバー付き。左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　エンジンキー2本(メイン1)。アドブルーキー2本。電動キャブチルト。

記録簿　有（R8/4）

タイヤ残量

単位：mm

	8	9	
	—	—	
5	7	7	7
4	6	6	5
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	255/70R22.5	255/70R22.5	
	—	—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	—

素材：アルミ　備考：スペアキャリア欠

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	三友ボディー	「2512111」	令和7年04月
【備考】4方開。ロープフック左右14対前11後ろ6。床フック左右6対後ろ2。ロープ穴5対(損傷箇所有り)。スタンション穴及びポール2。作業灯3ケ。前立て左右工具掛け。前立て上部及び下部ステンレス工具箱4ケ。床板一部めくれ。歩み板。左右バスケット。			
クレーン４段/ウィンチ/ラジコン	タダノ	TM-ZX504SLPHRSA「PA7988」	令和7年02月
【備考】4段ブーム。フックイン。吊り上げ荷重2.93t。定格荷重指示装置付き。ハイジャッキ。ワイドアウトリガー。敷板1対。ウインチ。ラジコン。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ