日付 : R8. 07/04

車両チェックシート

管理番号 : 0738041

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年03月	2DG-FR1AHG	アルミウィング	FR1AH-108767

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
686,637km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,660 mm　幅：2,400 mm 高：2,460 mm　門高：2,370 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	インタークーラーホース にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	〇	ＬＥＤ 左右リフレクターがた
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。メッキカバー付き。左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス エアサスコントローラ 庫内にも有り
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	〇	ビニオンシール にじみ
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー4本(メイン3)。ドアロックリモコン1ケ。ボデーキー2本(異物噛み込み)。室内汚れ。2軸目右ショックにじみ。コンソール欠品穴。左前車高灯不灯(LED)

記録簿　有（R5/2～R8/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	7	7	
	—	—	
6	5	5	4
6	6	9	8
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W044H89-14」	令和4年

【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯6列。引き出しフック9対。庫内キズ汚れ。ウイング内張り穴空き。左ウイングルーフメンバー損傷箇所有り。右側樹脂工具箱。左右貫通バスケット。フェリーフック2対。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)







【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ