日付 : R8. 07/09

車両チェックシート

管理番号 : 0738052

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年07月	2DG-FR1AHC	冷凍バン	FR1AH-111291

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
403,861km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,350 mm　幅：2,270 mm 高：2,300 mm　門高：2,240 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	にじみ
水混入	◎	
水漏れ	〇	にじみ跡
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	〇	低圧パイプ、汚れ
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き。左カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本(メイン2スペア1)。ドアロックリモコン1ケ。2.3軸目左右ショックにじみ。

記録簿　有（R7/7）

タイヤ残量

単位 : mm

	14	14	
	—	—	
10	7	9	3
5	8	9	6
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		295/80R22.5	—

素材 : アルミ　備考 : 1.2軸目及びスペアタイヤスタッドレス。2.3軸目再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10022-3 「B240282」	令和6年05月

【備考】左側観音扉サイドドア。結露防止シート。LED庫内灯2列。ラッシングレール２段。パレティナガイド。エアリブ。水抜き穴前後 4箇所。キーストン。ジョロダーレール 4列。庫内キズ汚れ。左右樹脂工具箱。断熱厚みリヤ90mmサイド75mm。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SC-CNC 「483700184BL」	令和6年

【備考】-35度設定。1時間運転28.7℃→-0.9℃確認(外気温30度)。エンジン運転時間:5184時間。モータ運転時間:185時間。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ