日付：R8. 07/09

車両チェックシート

管理番号：0738053

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和6年05月	2PG-CYL77DA	冷凍バン	CYL77D-7001444

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
332,898km	380PS／279KW	A/T　スムーサー　１２速	エアー	長：9,310　mm　幅：2,270　mm 高：2,300　mm　門高：2,250 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター及びワイパー付き。メッキカバー付き。左右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	スマートキー3ケ(うち1ケ電池無し、動作OK)、ドアキー4本。燃料タンクキー4本。アドブルーキー2本。ボデーキー5本(R観音、シリンダ固着)。コンソール欠品穴。室内タバコ臭。左前車高灯破損。
記録簿	有（R7/5）

タイヤ残量

単位：mm

	3	5	
	—	—	
7	8	7	7
5	6	7	5
スペア	15	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア	295/80R22.5		—

素材：アルミ　備考：後輪サイズ:285/85R22.5。1.2軸目スタッドレス。前輪段減り。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	矢野特殊自動車	TPA10286-3 「B240239」	令和6年04月
【備考】左側観音式サイドドア。ラッシングレール2段。LED庫内灯2列。エアリブ。パレティナガイド。水抜き穴前1後ろ2。キーストン。ジョロダーレール4列(埋め材付き)。ジョロダー本体及びハンドル2対。断熱厚みリヤ75mmサイド75mm。エバポレータ迄高さ2100m。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱。フェリーフック2対。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU 100SC-CNC 「783400125BL」	令和6年
【備考】-35度設定。1時間運転22.9℃→-6.9℃確認(外気温22度)。エンジン運転時間:2696時間。モータ運転時間:32時間。キャブ内温度記録計			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ