日付：R8. 07/09

車両チェックシート

管理番号：0738057

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年03月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7121022

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
154,476km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：6,140 mm　幅：2,280 mm 高：1,960 mm　門高：1,940 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	キャップ右カバーキャップ欠品、左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ･汚れ。エンジンキー２本（内キーレス付１本）、ボディキー２本。
記録簿	有（H30/9～R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	12	13	
	—	—	
13	12	12	13
—	—	—	—
スペア	11	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	F177635	平成30年02月
【備考】左片開き式サイドドア、水抜き穴前後２対、ラッシングレール２段、庫内灯３ヶ、左右90度ストッパー、保冷カーテン（左サイドドアのみ）、エアリブ、パレティナガイド、断熱材厚み：サイド75mm、リヤ100mm、庫内キズ・汚れ有。			
直結/スタンバイ	東プレ	XV72LSC-U	平成30年02月
【備考】外気温+30℃　-30℃設定　+28℃　→　-4℃　確認（1ｈ）。稼働時間2316ｈ。スタンバイ時間5765ｈ。スタンバイケーブル付き。			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6485D「S81102786」	平成30年
【備考】全長1550mm、全幅2300mm、有効長1280mm、有効幅2200mm。最大荷重1000kg。庫内外リモコン付、ラジコン付。左サイドガード曲り。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ