日付：R07. 08/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0837024

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	QKG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7007767

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
170,539km	380PS/279KW	M/T　7速	エアー	長：5,100 mm 幅：2,210 mm 高：530 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	○	アナログ カートリッジ欠品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ 、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 290L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	キャリア取付面 リヤデフ滲み
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	いすゞ自動車	DM15-10K1 「1407-K025」	平成26年

【備考】床暖仕様。作業灯2ケ（1ケ不灯）。コーションプレート腐食（剥がれそう）。電動コボレーン（サニーホース付、破れ有）。右コボレーン曲がり。床凹み。ボディー塗装剥がれ。左サイドバンパー曲がり。前立て曲がり。安全棒固着使用不可。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

特記事項　キャブ内キズ汚れ。左テールブラケット曲がり。フロント牽引フックカバー欠品。
エンジンキー1本（スペア無し）。

記録簿　有（H27/10～R6/11）

タイヤ残量

単位：mm

	15	15	
	—	—	
15	15	15	15
15	15	15	15
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		11R22.5 16PR	—

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ