日付：R07. 08/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0837046

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	TPG-NMR85AN	冷凍バン	NMR85-7040712

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
101,913km	150PS/110KW	A/T　スムーサー　6速	バキューム	長：4,250 mm 幅：1,640 mm 高：1,780 mm 門高：1,800 mm

◎：良好　　○：通常走行問題なし　　△：要修理　　／：装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ汚れ。右ドア凹み。
エンジンキー2本（キーレス付1本）、ボディキー2本。

記録簿　有（R5/4～R7/4）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	205/70R16 —	205/70R16 —	
205/70R16 —	205/70R16 —	205/70R16 —	205/70R16 —
スペア		205/70R16 —	—

素材：スチール　　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186153」	平成30年7月
【備考】断熱材：サイド100mm、リヤ100mm。ラッシングレール2段。左サイド扉スライド式。床スノコ(3cm)。 庫内灯2ケ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV32LSC-P 「F186153」	平成30年7月
【備考】　-30℃設定　+29.0℃　→　-3.5℃　1h　確認。　稼働時間4097h。スタンバイケーブル付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ