日付：R07. 08/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0837052

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年7月	2PG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7130012

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
60,266km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,160　mm 幅：2,280　mm 高：1,960　mm 門高：1,950 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	○	リザーバータンクキャップひび
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、ボデーキー1本、スタンバイコード2本付き

記録簿　有（R3/、R5/6、R6/10）

タイヤ残量

単位：mm

		7	6
		—	—
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F186047」	平成30年6月
【備考】断熱厚みリヤ100㎜サイド75㎜、ラッシングレール2段、水抜き穴前後2対、LED庫内灯3ケ、R観音90度ストッパー、バレティナガイド、エアリブ、エアリブ破損箇所有り、左片開き式サイドドア、サイドドア枠破損箇所有り、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	XV72LSC-U「F186047」	平成30年6月
【備考】2室仕様、−30.0℃設定、1時間運転28.0℃→2.5℃確認、累積稼働時間：2268時間			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D「S90402868」	平成30年4月
【備考】全長1550mm、全幅2340mm、キャスターストッパー迄1390mm、有効幅2210mm、最大昇降質量1000kg、庫内リモコン・ラジコン付き、プラットホーム損傷箇所有り、昇降シリンダーオイル滲み			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ