日付：R07. 08/09

# UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0837053

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| いすゞ | 平成30年7月 | 2PG-FRR90S2 | 冷凍バン | FRR90-7130007 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 76,894km | 210PS/154KW | M/T　6速 | エアー | 長：6,450 mm 幅：2,290 mm<br>高：1,960 mm 門高：1,950 mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | ナビ付き |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 標準 |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | / | アルミ縞板 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | 擦れ |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ○ | 左右カバー擦れ |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ○ | リザーバタンクキャップひび(フルード濁り無し) |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ○ | ブリーザー汚れ |
| デフロック | ／ | |

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー2本、サイドリフレクター欠損箇所有り

記録簿　無（）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4 | 3 | |
| | — | — | |
| 6 | 7 | 7 | 6 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 7 | — |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 225/80R17.5 | — |

素材：スチール　備考：

### 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍バン | 東プレ | 「F186046」 | 平成30年6月 |
| 【備考】ラッシングレール2段、エアリブ、パラティナガイド、LED庫内灯3ケ、水抜き穴前後4ヶ所、左側片開き式サイドドア、R観音90度ストッパー、断熱材厚みリヤ100mmサイド75mm、保冷カーテン、庫内キズ汚れ有り、エアリブ破損箇所有り、右側工具箱 | | | |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付） | 東プレ | XV72LSC-U「F186046」 | 平成30年6月 |
| 【備考】2室仕様、-30℃設定、1時間運転36℃→5℃確認。累積稼動時間3437h、スタンバイコード2本付き | | | |
| 格納ゲート | 新明和工業 | RAK10-6485D「S90402867」 | 平成30年4月 |
| 【備考】全長1550mm、全幅2340mm、キャスターストッパー迄1390mm、有効幅2210mm、最大昇降質量1000kg。ラジコン、庫内リモコン、プラットホーム損傷箇所有り | | | |

### 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |













【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 剥れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|