日付：R07. 08/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0837079

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年12月	2PG-FRR90S2	ドライバン	FRR90-7135205

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
161,250km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,330 mm 幅：2,340 mm 高：2,210 mm 門高：2,120 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「8X6F0942」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段、90度ストッパー、LED庫内灯2ケ、左側スライド式サイドドア、左側ステンレス工具箱			
パワーゲート／格納ゲート	パブコ	PRAK10-6485D 「S90904713」	平成30年
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、キャスターストッパー迄1490mm、全幅2400mm、有効幅2310mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有

特記事項　ドアロック付きエンジンキー１本、エンジンキー１本、ボデーキー4本
※R6/11月：走行距離139,174km時クラッチOH(記録簿有)

記録簿　有（R3/9～R4/11、R6/3～R7/3）

タイヤ残量

単位：mm

	12	12	
	—	—	
11	11	11	11
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—

素材：スチール　備考：









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ