日付：R07. 08/19

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0837114

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年7月	TPG-FEB80	アルミウィング	FEB80-561438

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
175,479km	175PS/129KW	A/T　デュオニック　6速	バキューム	長：4,300　mm 幅：2,090　mm 高：1,940　mm 門高：1,830　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	○	R右レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ビニオンシール にじみ跡
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー１本、ドアロックリモコン1ケ(不動)、ボデーキー１本、左後ろ車高灯破損

記録簿　無（）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	1	1	
	—	—	
0	0	1	0
—	—	—	—
スペア		10	—

◤ タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—

素材：スチール　備考：F右タイヤ段減り

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「859S5340」	平成30年

【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2ケ、引出しフック4対、R観音90度ストッパー、ベンチレーター前後2対、左右アオリ内側折り畳み足掛け、庫内キズ汚れ有り、左側工具箱

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ