車両チェックシート　　管理番号：0838142

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 日野 | 令和6年03月 | 2DG-FW1AHC | 冷凍バン | FW1AH-123907 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 258,338km | 380PS／279KW | M/T　７速 | エアー | 長：9,365 mm　幅：2,280 mm<br>高：2,480 mm　門高：2,420 mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |
| 燃料の種別 | - | ディーゼル |
| Adblue | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ◎ | 永久磁石式 |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | アルミ<br>エ型キーストン |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | 擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | |
| ウィンカー | ◎ | |
| テールランプ | ○ | 右割れ |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |
| 雨漏り | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | 擦れ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>300L 300L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ◎ | |

特記事項　キャブ内 傷･汚れ
エンジンキー２本（メインキー２本）　キーレスリモコン１個
記録簿　有（R6/12～R8/3）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | |
| | 8 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 8 | 7 | 6 |
| スペア | | — | — |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア | | — | — |

素材：アルミ　備考：タイヤパターン：ミックス

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍バン/サイドドア付 | 矢野特殊自動車 | TPA10173<br>「B230592」 | 令和5年10月 |
| 【備考】断熱：サイド７５㎜／リヤ９０㎜　ラッシングレール２段　エアリブ　パレティナガイド　結露防止シート　ジョロダーレーン４列　水抜き穴４ヶ所　LED庫内灯２列　着脱式間仕切りパネル | | | |
| サブエンジン/スタンバイ | 菱重 | TU100S-CNA<br>「383100495BL」 | 令和5年 |
| 【備考】吊下げエバ（下面高さ2,280㎜）　ﾏｲﾅｽ３５.０℃設定　外気３２℃時、１時間で３１.５→５.２時間確認　積算運転時間2,220時間 | | | |
| 格納ゲート/ラジコン | 新明和工業 | RAK10-6495D<br>「S2309001671」 | 令和5年09月 |
| 【備考】庫内リモコン　全長1,555㎜（キャスターストッパー迄1,400㎜）×全幅2,345㎜（ステージ幅2,300㎜）　最大昇降荷重1,000kg | | | |

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 | 免許証の種類 |
|---|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 | 大型 |



【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|