日付：R07. 09/24

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0937082

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年8月	TKG-FC9JEAP	脱着式コンテナ車	FC9JEA-12128

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
136,629km	190PS/140KW	M/T　6速	エアー	長：3,530 mm 幅：1,890 mm 高：1,200 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ欠損
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板（コンテナ）

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左キャップ欠損、左右カバー擦れ、左鏡面キズ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内傷･汚れ。ルーフ凹み、傷有り。
＊2023年5月、103419km時クラッチオーバーホール済（記録簿有）。
エンジンキー1本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	13	13		
	—	—		
13	13	13	13	
—	—	—	—	
スペア	12	—		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：総輪スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
脱着式コンテナ車	極東開発工業	JM04-55 「16H030076Y」	平成28年3月
【備考】ツイン油圧シリンダー。リヤジャッキ手動式。ラジコン付。			
コンテナ	新明和工業		
【備考】コーションプレート欠品。リヤ扉3方開き、水抜き穴2対、ロープフック左右12対前後各4ケ、傷・凹み有り。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ