日付：R07. 09/24

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0937083

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年10月	QPG-FP64VDR	トラクタ	FP64VD-510533
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
679,768km	420PS/309KW	M/T　7速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 オイルパン オイル滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプ割れ有り
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーキズ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 350L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	HP-1300C 「10140340　25」	平成26年
【備考】キャパシティ13000kg、第五輪荷重11500kg、作業灯1ケ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









特記事項　エンジンキー 4本
右Rショックアブソーバー滲み
センターコンソール割れ
エアクリーナーシュノーケルブッシュ切れ

記録簿　有（R7/1）

タイヤ残量

単位：mm

	8	9		
	—	—		
10	9	10	11	
—	—	—	—	
スペア		5	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		275/80R22.5	—

素材：スチール　備考：

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ