日付：R07. 09/26

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0937106

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年11月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-124598-A

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
238,161km	210PS/154KW	M/T　6速	エアー	長：6,180 mm 幅：2,310 mm 高：2,060 mm 門高：2,020 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー4本、コンソール欠品穴、Fガラス点傷多数有り

記録簿　有（R6/3～R7/3）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
8	10	4	3
—	—	—	—
スペア		6	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：スペアスタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V010H40-10」	令和 3年
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、庫内灯3ケ、左側片開き式サイドドア、水抜き穴前後4ヶ所、キーストン、ジョイダーレール4列(埋め材付き)、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、R観音90度ストッパー、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50SA-L2 「145700617B」	令和 3年
【備考】-30℃設定、1時間運転31.2℃→12.3℃確認(外気温34度)、積算運転時間:3444時間			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S2104002819」	令和 3年4月
【備考】最大昇降質量:1000kg、全長1550mm、全幅2240mm、有効幅2110mm、キャスターストッパー迄1390mm、ラジコン、プラットホーム損傷箇所有り			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ