日付：R07. 04/17

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1036121

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	TKG-XZU710M	平ボディ	XZU710-0021436

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
71,952km	136PS/100KW	A/T	バキューム	長：4,340 mm 幅：2,080 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	○	サイドカバー付近滲み
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	風向切替不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ カバー付
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ。アイドリングストップ付。ルーフ凹み。
エンジンキー1本（スペアー無）。

記録簿　有（H29/9～R5/10）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	7	6	
	—	—	
5	5	6	5
—	—	—	—
スペア		8	—

◤ タイヤサイズ

	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成品		
【備考】床板二重張り（前方腐食有）。煽り内張割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ