日付：R07. 10/09

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1037035

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年9月	QKG-GK5XAB	トラクタ	GK5XA-12097

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
448,209km	410PS/302KW	M/T　H/L　6速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー擦れ、ミラーステー錆び

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ケ、コンソール欠品穴

記録簿　有（H30/9~R4/9）

タイヤ残量

単位：mm

8	8		
—	—		
0	2	1	0
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペア欠

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	HP-1300C 「2325493195」	平成25年

【備考】第5輪荷重:10000kg、キャパシティ:13000kg、作業灯1ケ、PTO付き、スクリュ製コンプレッサー付き

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ