車両チェックシート　　管理番号：1038009

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年04月	QKG-CYJ77B	冷凍ウィング	CYJ77B-7006612

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
780,753km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,450 mm　幅：2,360 mm 高：2,580 mm　門高：2,470 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。フロントバンパー左傷、凹み。エンジンキー3本(メイン2本)、キーレスリモコン1ケ、ボデーキー2本。

記録簿　()

タイヤ残量

単位：mm

	6	3	
	8	3	
6	7	7	4
3	9	8	5
スペア		11	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—


素材：アルミ　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本トレクス	「17W-01335」	平成29年
【備考】断熱リヤ50mm、ウイング32mm、煽り30mm。エアラインレール。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。水抜き穴前後2対。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS70A-L2	平成29年
【備考】外気温+31℃　-30℃設定　+38℃　→　+26℃　確認(2h)。稼働時間11783h。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ