車両チェックシート

管理番号：1138009

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和5年08月	2PG-FP74HDR	トラクタ	FP74HD-545292

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
417,456km	428PS／315KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：　mm 幅：　mm 高：　mm 門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	デジタル 純正品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。スマートキー1本。

記録簿　有（R6/8、R7/8）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	—	—	
9	10	10	9
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：アルミ　備考：リヤ4本再生タイヤ。スペアー装備無。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	JSK37CY0240	令和5年


【備考】第五輪荷重11500kg。作業灯1ケ。


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ