車両チェックシート

管理番号：1138010

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年08月	2DG-FR1AHG	アルミウィング	FR1AH-107609

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
621,765km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,660 mm　幅：2,300 mm 高：2,460 mm　門高：2,370 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。オートクルーズ。運転席グローブボックス蓋外れ。インパネポケット欠品。 エンジンキー4本(メイン×3)。キーレスリモコン１個。ボデーキー2本(固着使用不可)。燃料タンクキー1本。
記録簿	有（R6/11～R8/5）

タイヤ残量

単位：mm

	12	13	
	—	—	
7	8	4	3
0	0	2	2
スペア		8	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W098G41」	令和3年


【備考】ラッシングレール２段。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ケ。庫内エアサスコントローラー付。リヤ台枠凹み。左右観音扉当たりゴムブラケット割れ、欠品。パレットガイド左右1段


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ