車両チェックシート　　管理番号：1138013

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年10月	SPG-FSR90S2	アルミウィング	FSR90-7006396
走行	**馬力**	**シフト**	**ブレーキ**	**ボディ内寸**
314,327km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：7,220 mm　幅：2,400 mm 高：2,390 mm　門高：2,290 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	音出ない 右スピーカー
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブルーフ凹み(雹害)。キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付。オートクルーズ付。インパネポケット欠品。エンジンキー2本(メイン×2、キーレス付×1)。ボデーキー3本。ドアキー1本。エアージョロダーコントロールボックス鍵1本。
記録簿	有（H29/9～R1/9、R3/9、R4/9）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
7	8	6	7
—	—	—	—
スペア		0	—

タイヤサイズ

	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMY 「W6DB983」	平成28年


【備考】ラッシングレール２段。鳥居形引き出しフック6対。エアージョロダー4列。庫内灯4ケ。90度ストッパー。庫内ルーフ凹み(雹害)。庫内内張割れ、穴あき。前たて凹み。ボデー看板跡あり。


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ