車両チェックシート　　管理番号：1138016

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年09月	LKG-FS55VZ	アルミウィング	FS55VZ-500312

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
596,626km	380PS／279KW	A/T　イノマット　１２速	エアー	長：9,515　mm　幅：2,390　mm 高：2,655　mm　門高：2,580 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 120W-2SN

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ		
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス		
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	〇	スチール 300L 200L 燃料滲み

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　バッテリー不良　キャブ内 傷･汚れ･ビス穴･コンソールボックス蓋丁番取付部割れ あり
エンジンキー１本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7		
	6	6		
3	3	3	3	
3	3	3	3	
スペア		7	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア		265/70R19.5	—


素材：メッキ　備考：タイヤパターン：ミックス


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「189A2840」	平成23年
【備考】煽り４方開　セイコーラック２対　回転式中柱　フェリーフック２対　ラッシングレール４段　引出しフック１０対　LED庫内灯４個＋２列※右側外れ　作業灯２個			
跳ね上げゲート/ラジコン	パブコ	PRAK10-1040 「S20809965」	平成23年08月
【備考】ラジコン　全長1,560㎜（キャスターストッパー迄1,320㎜）×全幅2,425㎜（ガイドレール内幅2,265㎜）　最大昇降荷重1,000kg			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ