車両チェックシート　　管理番号：1138019

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和7年01月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-140131
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
105,093km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,300 mm　幅：2,400 mm 高：2,420 mm　門高：2,300 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ
ヘッドライト	〇	ＬＥＤ 左リフレクターがたつき。
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左カバーキズ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本(メイン2)。サイドマーカー前側左右1対虹色。
記録簿　有（R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	2	3	
	—	—	
3	6	3	6
—	—	—	—
スペア		14	—


タイヤサイズ


	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—


素材：スチール　備考：F段減り。R再生タイヤ。スペア以外スタッドレス。


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W173L42」	令和7年
【備考】R跳ね上げドア。ラッシングレール２段。LED庫内灯3ケ。引き出しフック5対。庫内キズ汚れ。右側工具箱。			
跳ね上げゲート/ラジコン	トランテックス	TRAM10-1475 「S2411003302」	令和6年11月
【備考】最大昇降質量1000kg。全長1550 mm。全幅2420 mm。有効幅2280 mm。キャスターストッパー迄1320 mm。ラジコン。庫内リモコン。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	無	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ