車両チェックシート

管理番号：1138020

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和6年10月	2PG-FS84VZ	アルミウィング	FS84VZ-500405

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
388,590km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,640　mm 幅：2,400　mm 高：2,640　mm 門高：2,550mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右カバー擦れ。
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　スマートキー2ケ、ドアキー2本、ボディーキー2本、オートクルーズ。

記録簿　有（R7/1～R8/7）

タイヤ残量

単位：mm

	8	7	
	3	5	
7	7	7	7
3	4	5	5
スペア		2	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：1軸左右ダンベリ、2軸目右、3軸目左右再生タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「24-9A1798」	令和6年10月


【備考】ラッシングレール2段、引き出しフック9対、LED庫内灯4ケ、セイコーラック2対、右後ステンレス製工具箱。


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)	大型









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ