車両チェックシート

管理番号：1138026

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年01月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-131874

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
122,541km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,270 mm　幅：2,400 mm 高：2,420 mm　門高：2,330 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス エアサスコントローラー割れ
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー3本(メイン×2)。ボデーキー1本。
記録簿　有（R6/1～R8/7）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
6	7	8	6
—	—	—	—
スペア		3	—

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—


素材：スチール　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W096J47」	令和5年
【備考】ラッシングレール２段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。庫内キズ、凹み。左門口下部亀裂あり。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2211006032」	令和5年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2380mm、有効長1290mm、有効幅2310mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン欠品。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ