車両チェックシート　　管理番号：1138028

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年07月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-129179

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
219,790km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,300 mm　幅：2,390 mm 高：2,420 mm　門高：2,290 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ、汚れ。オートクルーズ付。フロントバンパー割れ、ガタ。
エンジンキー3本(メイン×2)。
記録簿　有（R5/7～R8/6）

タイヤ残量

単位：mm

	5	5	
	—	—	
4	11	4	3
—	—	—	—
スペア		4	—


タイヤサイズ


	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—


素材：スチール　備考：


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W141H48」	令和4年
【備考】ラッシングレール２段。鳥居形引き出しフック5対。庫内灯3ケ。庫内アオリキズ、凹み、穴あき。内張り穴あき。リヤ台枠部ウエザーストリップ切れ、外れ。			
跳ね上げゲート/ラジコン	トランテックス	TRAM10-1475 「S2203009355」	令和4年
【備考】PG寸法：全長1560mm、全幅2415mm、有効長1300mm、有効幅2280mm。 最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内リモコン欠品。			
【備考】			

外装状態				
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ