車両チェックシート　　管理番号：1138029

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和4年01月	2PG-FSR90T2	冷凍バン	FSR90-7013983

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
333,284km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,260 mm　幅：2,310 mm 高：2,230 mm　門高：2,190 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　R4/11走行距離:77,186km時E/G交換（記録簿有）
ドアロックリモコン付きエンジンキー1本。エンジンキー1本。アドブルーキー2本。ボデーキー 4本。工具箱キー2本。コンソール欠品穴。

記録簿　有（R4/11、R7/1～R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

	10	7	
	—	—	
8	8	9	7
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—


素材：アルミ　備考：


上物仕様


上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H212806」	令和4年01月
【備考】左側片開き式サイドドア。ラッシングレール2段。パレティナガイド。前後エアリブ。結露防止シート。LED庫内灯3列。前後水抜き穴。ジョロダーレール4列(埋め材付き)。ジョロダー本体、ハンドル各2。R観音90度ストッパー。エバケース迄高さ2050mm。断熱厚みリヤ40mmサイド50mm。庫内キズ汚れ。右側ステンレス工具箱(蓋曲がり)。			
直結/２エバ	東プレ	XV36LODRAA-U 「H212806」	令和4年01月
【備考】2室仕様。-30度設定。1時間運転23.0℃→1.5℃確認(外気温23度)。コンプレッサ動作時間、エンジン:2541時間、スタンバイ:0時間。			
【備考】			


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ