車両チェックシート

管理番号：1138031

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和3年03月	2PG-GK5AAD	トラクタ	JNCMBP0A8MU058685

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
450,109km	420PS／309KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	スイッチ不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	点検不可
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。ウイングスイッチ付。エンジンキー3本(メイン)、アドブルータンクキャップキー1本。

記録簿　有（R3/8～R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

	6	6	
	—	—	
1	1	1	0
—	—	—	—
スペア		13	—

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—
スペア		295/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	サフ・ホランド	FW35-E22L-S10123 「90201060058」	令和3年


【備考】第五輪荷重11500kg。スライドカプラ。作業灯1ケ。バッテリースイッチ付。ウイング用配線カプラー付。


【備考】


【備考】


外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	大型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ